












<b>Ax1</b> 	<b>Bx1</b> 	<b>C(RxL)x2</b> 	<b>Dx1</b> 
<b>Ex1</b> 	<b>Gx1</b> 	<b>Hx5</b> 	<b>Ix4</b>  M6x20
<b>Jx10</b>  M6x30	<b>Kx1</b>  M6		



**General Care :**

\* For cleaning wipe the surface with a damp (not wet) cloth or sponge or wipe dry with a clean lint free cotton cloth.

**Pokyny k ošetrovaniu:**


\* K čišteniu použijte vlhký hadřík nebo houbu, nebo ho otřete suchým nechlupatým bavlněným hadříkem.

**Pokyny k ošetrovaniu:**


\* Na čistenie používajte vlhkú handričku alebo špongiu, alebo ho utrite suchou nechlpatou bavlnenou handričkou.




**3**



**4**



**5**



**6**

