












1.	1 x	2.	1 x	3.	1 x	4.	1 x	5.	1 x
									
A. M6 x 40	2 x	B. M6 x 15	4 x	C. M4 x 45	4 x	D. M4	1 x		
									



General Care:

*For clearing, wipe the surface with a damp (not wet) cloth or sponge or wipe dry with a clean lint free cotton cloth.

Pokyny k ošetrování:

*K čištění používejte vlhký hadřík nebo houbu, nebo ho otřete suchým nechlupatým bavlněným hadříkem.

Pokyny k ošetrovaniu

*Na čistenie používajte vlhkú handričku alebo špongiu, alebo ho utrite suchou nechlpatou bavlnenou handričkou.

